REPAIR CARE

DE 7 STAPPEN NAAR DUURZAAMHEID

1. Verfsysteem verwijderen

2. Houtaantasting verwijderen

3. Hecht-/contactvlak dun fixeren

4. Hecht-/contactvlak aanbranden

5. Reparatie opbouwen en afmessen

6. Reparatie schuren

7. Verfsysteem opbouwen

Repair Care International B.V. Algemeen telefoonnummer: 0416 - 65 00 95, Verkoop binnendienst: 0416 - 34 72 29,
E-mail: salesnl@repair-care.com - **www.repair-care.com**

PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET

REPAIR CARE

DE 7 STAPPEN NAAR DUURZAME RAAMAFDICHTINGEN

1. Stopverf controleren

2. Stopverf verwijderen



3. Sponning schuren en schoonmaken

4. Sponning gronden

5. DRY SEAL™ aanbrengen



6. DRY SEAL™ afmessen

7. Verfsysteem opbouwen

9601022-09/11

Repair Care International B.V. Algemeen telefoonnummer: 0416 - 65 00 95, Verkoop binnendienst: 0416 - 34 72 29,
E-mail: salesnl@repair-care.com - **www.repair-care.com**

PRAKTISCH, SNEL EN COMPLEET